

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO ACTIVADORES DE ARCONES

Descripcion

1. Los brazos de suspension superiores vienen armadas de f_brica a una secci_n cilindrica pesta_ada, lo que asegura un alineamiento correcto de los soportes y do la superficie de abrazamiento del manguito.
2. El a_illo do montaje pesta_as. Utilice tornillos y tuercas de seguridad de alta resistencia de grado 5.

NOTA: Metalfab no suministra los tornillos, tuercas y juntas para las pesta_as. Utilice tornillos y tuercas de seguridad de alta resistencia de grado 5.

3. Cuando se instala a una secci_n c_nica de un arc_n, puede tambi_n soldarse directamente al cono. El cono puede juntarse a tope contra la pesta_a horizontal y soldarse, o puede ponerse en contacto con el di_metro interior de la pesta_a y soldarse.
4. Antes de comenzar a soldar, quite el vibrador del Activator.
5. En todos los casos, cualquiera sea el procedimiento de instalaci_n, la pesta_a de montaje no debe ser deformada o torcida durante la instalaci_n.
6. A_n cuando la ubicaci_n de los brazos de suspension se haga con equipo especializado, se recomienda mantener la relaci_n entro las partes correspondientes que entran en contracto mutuo; es decir, no intercambiar pesta_as do montaje con un n_mero de serie determinado con otras con otro n_mero do serie.
7. Para asegurar un encaje y alineamiento correctos, no debe modificarse la orientaci_n de la vista de la pesta_a de montaje respecto a su relaci_n con el Activador.
8. En la mayoria de los casos, que generalmente corresponden a unidades entre 3 y 8 pies (0.9 y 2.4 metros), le pesta_a de montaje se envia ya armada al Activador. Con las unidades de 10 y 12 pies (3.0 y 3.6 metros) y con casos especiales, la pesta_a de montaje se divide en dos y se despacha junto con el Activador o separadamente. Para evitar deformaciones durante el viaje puede venir soldado a cada mitad un separador de metal, caso en el cual _ste debe qutarse antes de la instalaci_n.

